

SAVAGE A40 Air

Pantalla de soldadura automática profesional con PAPR



Junto con el respirador purificador de aire con batería disponible por separado (PAPR, por sus siglas en inglés), la pantalla SAVAGE A40 Air ofrece una protección sin fisuras en todas las actividades de soldadura. El sistema PAPR permite que el usuario controle el flujo de aire para realizar una filtración de nivel TH2 de las partículas finas.

La experiencia de soldadura mejora aún más con el filtro de autooscurecimiento (ADF) de última generación de la SAVAGE A40, que permite visualizar colores reales (True Color) del baño de fusión y ofrece controles completamente ajustables del oscurecimiento, el retardo y la sensibilidad. El botón para el modo de amolado, de fácil acceso, permite cambiar rápidamente entre el modo de amolado y el de soldadura. La pantalla SAVAGE A40 Air cumple todos los requisitos para soldadores serios y profesionales.

Proceso de soldadura

- Corte con oxicom bustible
- Corte por plasma
- Amolado
- Soldadura, GMAW (MIG/MAG)
- Soldadura, GTAW (TIG)
- Soldadura, PAW: soldadura por arco de plasma
- Soldadura, SMAW/MMA (revestido)



- Ajuste externo del oscurecimiento entre DIN 9 y DIN 13 con clase óptica de 1/1/1/2. El retardo y la sensibilidad se pueden ajustar desde el interior
- Cuatro sensores de arco para una mayor respuesta de oscurecimiento automático
- Cobertura más amplia y área de visualización mayor de 100 x 50 mm que ofrece un amplio campo de visión y una mayor conciencia espacial
- El control de sensibilidad es una función adaptable que resulta útil para la soldadura TIG de bajo amperaje ya que permite una mejor reacción a la luz de arco más oscura
- Control de retardo que permite al soldador establecer cuánto tiempo debe permanecer oscuro el visor después de que se detenga el arco de soldadura. Un retardo corto ayuda a terminar el trabajo más rápidamente en la soldadura por puntos, mientras que un retardo mayor es útil para la soldadura de alto amperaje
- Botón de amolado de activación externa. Modo de amolado con oscurecimiento 4
- True Colour que permite una visión más clara y una definición de color mejorada
- Opción respiratoria con PAPR de ESAB

Visite esab.com para más información.

SAVAGE A40 Air

Especificaciones

Área de visualización	100 x 50 mm
Oscurecimiento del visor	9-13 automático
Fuente de alimentación	Celda solar; batería reemplazable. (1 batería de litio CR2450). Alerta de batería baja.
Sensores	4
Tiempo de conmutación, de oscuro a claro	0,1-0,9 s
Tiempo de conmutación a 23 ° C	0,07 ms
Clasificación	1/1/1/2
Normas	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1338.1
Peso	700 g


Información de pedido

SAVAGE A40 Air, batería reemplazable, color negro	0700500400
Sistema PAPR EPR-X1 con manguera extensible	0700500900

Para obtener más información sobre la unidad PAPR, consulte la ficha técnica aparte o el manual.

Piezas de recambio y desgaste

1	Casco con conducto de aire	0700500404
2	Banda para el sudor	0700000414
3	Sello facial	0700500405
4	Visor frontal	0700000010
5	Cubierta interior del visor	0700000482
6	Soporte ADF	0700000418
7	Fijación del visor con tornillos	0700000419
	2 baterías de litio CR2450	0700000807
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,0	0700000084
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +1,5	0700000085
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,0	0700000086
	Visor de aumento con ajuste dióptrico +2,5	0700000087
	Protector de pecho de cuero	0700000062
	Protección para la cabeza y el cuello	0700000063



ESAB / esab.com

